curva Posizione A

Tubazione ø100 cm in cls, lungh. 25 m, con pendenza media del 7% circa, in partenza da vasca a monte con fondo e sponde in materiale inerte.
Tutte le tubazioni sono gravemente lesionate in più punti per effetto delle caratteristiche del tubo, non idoneo per i carichi stradali (tubo non armato a imbocco semplice); all'ingresso si è rilevata la presenza di grosso masso (entro il tubo) che impedisce il deflusso delle acque e che viene rimosso per dar luogo alla videoispezione; l'uscita risulta essere stata quasi completamente occlusa, causando sedimento all'interno del tubo per un tratto di circa m 9,00.

LEGENDA:

STATO DI FATTO:
- strade asfaltate
- strade, parcheggi e banchine non asfaltate
- ripe
- rete acque bianche
- ruscellamenti, erosioni, fratture, scivolamenti
- guardrail
- sezioni trasversali
- quote campagna di rilievo



QUADRO DI UNIONE (1:5.000)

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA



ALLEGATO 2

Provincia di Bergamo	data 08-08-2022
Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA	aggiornamenti
MESSA IN SICUREZZA AREE DI SOSTA E STRADE IN LOC. PORA - CUP C59J20000500002 - Cig assegnato all'affido: 8789487221	archivio n° 1376A/22 scala 1:5.000 1:200
PROGETTO ESECUTIVO	tavola PE06.1
STATO DI FATTO: AREA 4 - POSIZIONE A di rilievo e video ispezione PLANIMETRIA Via Valzelli con Parcheggi P5 e P6	firma
Studio Tecnico Drr. Ingg. Gherardo, Umberto e Antonio NORIS *Via Damiano Chiesa, 20 - 24128 Bergamo - Tel. e fax : 035 25.70.58 - E-mail: studionoris@libero.it*	ORDINE DEGLI INGEGNERI - PROVINCIA DI BERGAMO - DOTTORE INGEGNERE UMBERTO NORIS ALBO N° 1663

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE COPYRIGHT E DEVE ESSERE CONSIDERATO IRRIPRODUCIBILE